

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO PISMA SAM S.A l.dz. 8999/2017 z dnia 24.10.2017 r.**

**Zestawienie oznakowania pionowego**

Załącznik 1. Tab. 1. Wykaz elementów do demontażu

I.p	Rodzaj znaku/element	Kilometraż	Kierunek	Lokalizacja (nazwa)	Ilość	Rodzaj elementu T-tarcza S-słupek	Uwagi
1	B-33 "40"	351+250	KRAKÓW	PPO Brzęczkowice	2	T+S	Słupki do przeniesienia w km 351+315, montaż B-33 "50"
2	B-34 "40"	352+019		PPO Brzęczkowice	2	T	Montaż B-34 "50"
3	T-2 "0,8 km"	369+970		za w. Balin	2	T	Montaż T-2 "1,0 km"
4	A-6d	397+670		przed wyjazdem z MOP Morawica	2	T+S	
5	B-33 "40"	400+010		PPO Balice	2	T+S(prawy)	Montaż B-33 "50". Słupek po prawej stronie jest za krótki, (wymiana na nowy)
6	A-6d	401+080	KATOWICE	przed włączeniem ł. Rzeszów-Katowice, strona lewa	1	T	Zły stan techniczny, wymiana na znak o dobrym stanie techn. pochodzący z demontażu
7	B-32	401+004		od strony Krakowa, przed włączeniem łącznicy Rzeszów-	2	T+S	Słupek po lewej stronie docięć do wysokości istn. Znaku U-7
8	T-21 "600 m"			łącznicy Rzeszów-PPO Balice	2	T	
9	B-33 "40"	400+715		PPO Balice	2	T	Montaż B-33 "50"
10	T-0 "nie dotyczy na czas kontroli ITD,SG, UC"	parking PPO Balice		parking PPO Balice	1	T	Montaż nowej tabliczki o treści "nie dotyczy pojazdów ITD, policji, SG, SC oraz pojazdów kontrolowanych"
11	B-34 "40"	400+003		PPO Balice	2	T	Montaż B-34 "50"
12	A-6d	398+995		przed wyjazdem z MOP Aleksandrowice	2	T+S	
13	B-33 "40"	352+000		PPO Brzęczkowice	2	T	Montaż B-33 "50"
14	B-34 "40"	351+324		PPO Brzęczkowice	2	T	Montaż B-34 "50"
15	E-3		Oświęcim-Balin	w Balin, droga powiatowa 1036K ul. Balińska	1	T+S	
16	E-2e			w Balin, droga powiatowa 1036K ul. Balińska	1	T	Montaż nowej tablicy, z dodatkową nazwą "Luszwice"
17	E-2e		Balin-Oświęcim	w Balin, droga powiatowa 1036K ul. Balińska	1	T	Montaż nowej tablicy, z dodatkową nazwą "Luszwice"
18	A-7		skrzyż. łącznic, drogi powiatowej, drogi gminnej	w. Balin, droga boczna od ul. Balińskiej - łącznik do ul. Działkowej	1	T+S	Montaż B-20 w nowej lokalizacji na nowym słupku
19	D-6			w. Balin, droga boczna od ul. Balińskiej - łącznik do ul. Działkowej	2	T+S	Przełożenie na nowe słupki

Załącznik 1. Tab. 2. Elementy do demontażu  
Zestawienie zbiorcze

A-6d	5
A-7	1
B-32	2
B-33 "40"	8
B-34 "40"	6
D-6	2
T-0	1
T-2	2
T-21	2
E-2e	2
E-3	1
słupki	13

Załącznik 1 Tab. 3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego									
I,p	Rodzaj znaku	Kilometraż/ element węzła	Kierunek/Iącznica	Lokalizacja (nazwa)	Ilość (tarcze)	Ilość (słupki)	Typ folii	Wielkość W-wielkie S-średnie M-małe	Uwagi
1	B-33 "50"	351+320	KRAKÓW	przed PPO Bręczkowice	2	0	2	W	Montaż na słupkach przeniesionych z km 351+250
2	B-34 "50"	352+019		za PPO Bręczkowice	2	0	2	W	
3	B-26	365+510		przed w. Byczyna	2	2	2	W	
4	B-26	366+234		za w. Byczyna	2	2	2	W	
5	T-2 "1,0 km"	369+970	KATOWICE	za w. Balin	2	0	2	W	Montaż na istniejących słupkach, w miejsce T-2 "0,8 km". Ze względu na porę roku należy go obrócić by był niewidoczny dla kierujących
6	B-26	370+237		za w. Balin	2	2	2	W	
7	B-33 "50"	400+010		PPO Balice	2	1	2	W	Wymiana prawego słupka na nowy
8	C-5	łąącznica		w. Balice I, przy wjeździe na A4 z l. Balice-Katowice	2	2	2	S	
9	B-33 "50"	400+745	KATOWICE	PPO Balice	2	0	2	W	
10	Tabliczka "nie dotyczy pojazdów ITD, policji, SG, SC oraz pojazdów kontrolowanych"	400+350		parking przy PPO Balice	1	0	2	S	
11	B-34 "50"	400+003		PPO Balice	2	0	2	W	
12	B-26	370+850		za w. Chrzanów	2	2	2	W	
13	B-33 "50"	352+000		PPO Bręczkowice	2	0	2	W	
14	B-34 "50"	351+324		PPO Bręczkowice	2	0	2	W	
15	C-5	łąącznica	Jaworzno-Chrznów/Kraków	w. Byczyna	1	1	2	S	Do umieszczenia pod istniejącym znakiem A-7. Słupek przerdzewiały, wymiana na nowy
16	E-15c	łąącznica	Jaworzno-Chrznów/Kraków	w. Byczyna	1	1	2	S	Dodatkowo, przeniesienie istn. znaku B-33 na na odległość 20 m za proj E-15c
17	Naprawa słupka ze znakiem C-9 i tablicą U-6a	DK 79	skrzyż. DK 79 z łąącznicą w kierunku Krakowa	w. Byczyna	0	1			Wymiana (naprawa) słupka oraz elementu wyspy
18									
19	A-6a	droga powiatowa 1036K ul. Balińska		w. Balin	4	4	2	S	Montaż na wspólnym słupku
20	B-33 "50"	droga powiatowa 1036K ul. Balińska		w. Balin	4	0	2	S	
21	E-2e	droga powiatowa 1036K ul. Balińska	Balin-Oświęcim	w. Balin	1	0	2	M/S	Montaż na istn. konstrukcji
22	E-2e	droga powiatowa 1036K ul. Balińska	Oświęcim-Balin	w. Balin	1	0	2	M/S	Montaż na istn. konstrukcji
23	B-20	droga boczna od ul. Balińskiej (łąącznik do ul. Działkowej)		w. Balin	1	1	2	S	Montaż na wspólnym słupku ze znakiem D-6. Słupek od znaku D-6 do przełożenia pod znak D-6 po drugiej stronie drogi (zły stan techniczny)
24	E-15c	łąącznica	Oświęcim-Balin/Krk	w. Balin	1	1	2	S	Dodatkowo, przeniesienie istn. znaku B-33 na na odległość 20 m za proj E-15c
25	E-15c	łąącznica	Oświęcim-Balin/Kato	w. Balin	1	1	2	S	Dodatkowo, przeniesienie istn. znaku B-33 na na odległość 20 m za proj E-15c
26	E-17a "Chrzanów"	łąącznica	Katowice-Chrzanów	w. Chrzanów	1	2	2	typowa	
27	E-17a "Trzebinia"	łąącznica	Kraków-Trzebinia	w. Chrzanów	1	2	2	typowa	
28	E-17a "Chrzanów"	łąącznica	Kraków-Chrzanów	w. Chrzanów	1	2	2	typowa	
29	E-15c	łąącznica	Chrzanów-Kraków	w. Chrzanów	1	1	2	S	
30	E-15c	łąącznica	Chrzanów-Katowice	w. Chrzanów	1	1	2	S	Dodatkowo, rozunięcie istn. znaków B-33 i D-9
31	E-15c	łąącznica	Trzebinia-Katowice	w. Chrzanów	1	1	2	S	Dodatkowo, przeniesienie istn. znaku B-33 na na odległość 20 m za proj E-15c
32	E-15c	łąącznica	Trzebinia-Kraków	w. Chrzanów	1	1	2	S	
33	E-15c	łąącznica	Alwernia-Krzesz/Kato	w. Rudno	1	1	2	S	Dodatkowo, przeniesienie istn. znaku B-33 na na odległość 20 m za proj E-15c
34	E-15c	łąącznica	Alwernia-Krzesz/Kraków	w. Rudno	1	1	2	S	
35	A-6b	droga powiatowa 1032K ul. Nowy Świat	przed skrzyż z łąącznicą dwukierunkową	w. Rudno	1	1	2	S	
36	A-6c	droga powiatowa 1032K ul. Nowy Świat	przed skrzyż z łąącznicą dwukierunkową	w. Rudno	1	1	2	S	
<b>RAZEM</b>					<b>53</b>	<b>35</b>			

Załącznik 1 Tab. 4 Proj. oznakowanie pionowe - zestawienie zbiorcze						
I,p	Rodzaj znaku	Ilość (tarcze)	Ilość (słupki)	Typ folii	Wielkość W-wielkie S-średnie M-małe	
1	A-6a	4	4	2	S	
2	A-6b	1	1	2	S	
3	A-6c	1	1	2	S	
4	B-20	1	1	2	S	
5	B-26	8	8	2	W	
6	B-33 "50"	8	0	2	W	
7	B-33 "50"	4	0	2	S	
8	B-34 "50"	6	0	2	W	
9	C-5	3	3	2	S	
10	E-15c	9	9	2	S	
11	E-17a "Chrzanów"	1	2	2	typowa	
12	E-17a "Chrzanów"	1	2	2	typowa	
13	E-17a "Trzebinia"	1	2	2	typowa	
14	E-2e	1	0	2	M/S	
15	E-2e	1	0	2	M/S	
16	Naprawa słupka ze znakiem C-9 oraz tablicą U-6a	0	1			
17	T-2 "1,0 km"	2	0	2	W	
18	Tabliczka "nie dotyczy pojazdów ITD, policji, SG, SC oraz pojazdów kontrolowanych"	1	0	2	S	
19	Przeniesienie istniejących znaków	7	7			

Załącznik 1 Tab. 5 Wykaz korekt w istniejącym oznakowaniu pionowym (wklejki):					
l.p	Rodzaj znaku objętego korektą	Kilometr/ Nazwa drogi	Kierunek/Łącznica	Lokalizacja (nazwa)	Ilość wklejek na tablicy
1	E-1b: E-15f w miejsce E-15a, zmiana treści E-16 z "E 75" na "E 40"	DK 79	Jaworzno-Chrzanów	w. Byczyna	2
2	E-2e: E-15f w miejsce E-15a	DK 79	Jaworzno-Chrzanów	w. Byczyna (przed zjazdem na łącznicę Jaworzno-Kraków)	1
3	E-1b: E-15f w miejsce E-15a, zmiana treści E-16 z "E 75" na "E 40"	DK 79	Chrzanów - Jaworzno	w. Byczyna	2
4	E-1a: E-15f w miejsce E-15a	367+560	Katowice	w. Byczyna	1
5	E-1a: E-15f w miejsce E-15a B-33 "60" w miejsce B-33 "40"	366+560	Katowice	w. Byczyna	2
6	E-2d: E-15f w miejsce E-15a	365+965	Katowice	w. Byczyna	1
7	E-2e: biała linia oddzielająca kierunki	droga powiatowa	Oświęcim - Balin	w. Balin (przed zjazdem na łącznicę Oświęcim-Kraków)	1
8	E-1a: E-15f w miejsce E-15a (2 wklejki)	369+900	Kraków	w. Chrzanów	2
9	E-2d: E-15f w miejsce E-15a (2 wklejki)	370+899	Kraków	w. Chrzanów	2
10	E-3: E-15f w miejsce E-15a	371+280	Kraków (przed ł. Katowice-Chrzanów)	w. Chrzanów	1
11	E-2d: E-15f w miejsce E-15a	371+617	Kraków	w. Chrzanów	1
12	E-3: E-15f w miejsce E-15a	371+790	Kraków (przed ł. Katowice-Trzebinia)	w. Chrzanów	1
13	E-1a: E-15f w miejsce E-15a (2 wklejki)	373+990	Katowice	w. Chrzanów	2
14	E-1a: E-15f w miejsce E-15a (2 wklejki)	372+995	Katowice	w. Chrzanów	2
15	E-2d: E-15f w miejsce E-15a (2 wklejki)	372+422	Katowice	w. Chrzanów	2
16	E-3: E-15f w miejsce E-15a	372+040	Katowice (przed ł. Kaków-Trzebinia)	w. Chrzanów	1
17	E-2d: E-15f w miejsce E-15a	371+700	Katowice	w. Chrzanów	1
18	E-3: E-15f w miejsce E-15a	371+553	Katowice (przed ł. Kaków-Chrzanów)	w. Chrzanów	1
19	E-2e: biała linia oddzielająca kierunki, zmiana treści E-16 z "E 642" na "E 462" (2 wklejki)	DK 79	Chrzanów-Trzebinia	w. Chrzanów, przed zjazdem na ł. Chrzanów-Kraków	3
20	E-2e: zmiana treści E-16 z "E 642" na "E 462"	DK 79 km 383+000	Chrzanów-Trzebinia	w. Chrzanów, przed zjazdem na ł. Chrzanów-Katowice	1
21	E-1b: E-15f w miejsce E-15a,	DK 79	Trzebinia-Chrzanów	w. Chrzanów, przed zjazdem na ł. Trzebinia-Katowice	1
22	E-2e: biała linia oddzielająca kierunki, zmiana treści E-16 z "E 642" na "E 462" (2 wklejki) E-15f w miejsce E-15a,	DK 79 km 371+896	Trzebinia-Chrzanów	w. Chrzanów, przed zjazdem na ł. Trzebinia-Katowice	4
23	E-2e: zmiana treści E-16 z "E 642" na "E 462"	DK 79 km 383+220	Trzebinia-Chrzanów	w. Chrzanów, przed zjazdem na ł. Trzebinia-Kraków	1
24	E-2a: zmiana nazwy miejscowości kierunkowej z "Nieporaz" na "Chrzanów"			w. Rudno, łącznica Katowice-Alwernia/Krzeszowice (przed skrzyż. z drogą powiatową)	1
25	E-14a: wyróżniki państw: PL, D - przy "Jędrzychowice"	399+617	Katowice	za parkingiem przy PPO	2
26	E-14a: wyróżniki państw: PL, D - przy "Jędrzychowice"	370+548	Katowice	za w. Chrzanów	2
27	E-14a: wyróżniki państw: PL, D - przy "Jędrzychowice"	368+334	Katowice	za w. Balin	2
<b>RAZEM</b>					<b>43</b>

**Zał. 1 Tab.6 Wykaz elementów istniejącego oznakowania pionowego do wymiany**

<i>l.p</i>	<i>Rodzaj znaku</i>	<i>Kilometraż/ element węzła</i>	<i>Kierunek/łąącznica</i>	<i>Lokalizacja (nazwa)</i>	<i>Ilość (tarcze)</i>	<i>Ilość (słupki)</i>	<i>Typ folii</i>	<i>Wielkość W-wielkie S-średnie M-małe</i>	<i>Uwagi</i>
1	B-33 "70"	351+220	Kraków	przed PPO Brzęczkowice		2			
2	T-30c	351+770	Kraków	parking przy PPO Brzęczkowice	2		2	S	
3	B-33 "70"	399+910	Kraków	przed PPO Balice		2			
4	D-9	400+750	Kraków	za PPO Balice, po prawej stronie	1		2	W	
5	T-28a	400+750	Kraków	za PPO Balice, po prawej stronie	1		2	W	
6	A-7 + C-2 na wspólnym słupku	400+720	Kraków	wyjazd z parkingu przy PPO Balice		1			
7	T-30c	400+320	Katowice	parking przy PPO Balice	2		2	S	
8	D-9	351+300	Katowice	za PPO Brzęczkowice, po lewej stronie	1		2	W	Montaż na wspólnych dwóch słupkach
9	T-28a	351+300	Katowice	za PPO Brzęczkowice, po lewej stronie	1		0	W	
10	B-33 "60"	łąącznica	Kraków-Jaworzno	w. Byczyna	1	1	2	S	
11	B-36	łąącznica	Wyłączona z ruchu łąącznica Jeleń- Kraków	w. Jeleń	1		2	S	
12	B-33 "60"	łąącznica	Cieszyn-Kraków	w. Brzęczkowice		0	2	S	Uwzględnić przeniesienie ist. słupka
13	C-5	łąącznica	Kraków-Cieszyn	w. Brzęczkowice	1	0	2	S	
14	A-7	łąącznica	Kraków-Cieszyn	w. Brzęczkowice	1	0	2	S	
15	B-33 "50"	łąącznica	Kraków-Cieszyn	w. Brzęczkowice	1	0	2	S	
16	B-33 "50"	łąącznica	Cieszyn-Katowice	w. Brzęczkowice	1	0	2	S	
17	Znak informujący o muzeum Auschwitz	S-1	łódź-Cieszyn	w. Brzęczkowice przed zjazdem na Kraków	1	2			Tylko demontaż