

WYKAZ ROBÓT I LOKALIZACJA BRAMOWNIC DROGOWYCH

Koncesyjny odcinek autostrady A4 Katowice–Kraków, droga ekspresowa S1, węzeł Mysłowice

Lp	Nr protokołu	Lokalizacja	Element	Opis / lokalizacja usterki	Zalecenie
1	1/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 349+060	Konstrukcja stalowa bramownicy	Korozyja blach węzła połączenia rygla ze słupem (zacieki rdzawe) – 1 węzeł	Oczyszczyć i zabezpieczyć antykorozyjnie blachy węzła
			Połączenia śrubowe	Korozyja śrub węzła połączenia rygla ze słupem (ok. 20 szt.) oraz nakrętek śrub kotwiących słup do fundamentu (4 szt.)	Wymienić / oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie
2	2/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 349+703	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
3	3/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 359+494	Konstrukcja stalowa bramownicy	Korozyja krzyżulca dolnej części słupa przy podstawie (pas rozdziálu) – 1 szt.	Oczyszczyć i zabezpieczyć antykorozyjnie
4	4/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 368+783	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
5	5/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 370+899	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
			Konstrukcja stalowa bramownicy	Roślinność (pnącza) wrosnięta w konstrukcję słupa	Usunąć roślinność wrosniętą w konstrukcję stalową.
6	6/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 371+617	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
7	7/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 381+460	Oznakowanie drogowe	Miejscowy ubytek powłoki tablicy znaku „A1wernia / Krzeszowice” nad literą „C” – 1 miejsce	Nie dotyczy - zostanie wykonane w odrębnym zleceniu
8	8/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 382+235	Fundamenty	Zanieczyszczenia na fundamentach	usunąć
9	9/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 400+805	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.

Lp	Nr protokołu	Lokalizacja	Element	Opis / lokalizacja usterki	Zalecenie
			Połączenia śrubowe	Korozja śrub łączących słupy z fundamentem	Oczyszczyć i zabezpieczyć antykorozyjnie lub wymienić wszystkie śruby łączące słupy z fundamentem.
			Oznakowanie drogowe	Zużyta i nieestetyczna tablica znaku, korozja mocowania znaku	Nie dotyczy – zostanie wykonane w odrębnym zleceniu
10	10/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 372+422	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
			Konstrukcja stalowa bramownicy	Roślinność (pnącza) wrosnięta w konstrukcję słupa	Usunąć roślinność wrosniętą w konstrukcję stalową.
11	11/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 371+700	Oznakowanie drogowe	Korozja śrub mocowania oznakowania – co najmniej 2 szt.	Wyczyścić, zakonserwować
12	12/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 369+728	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
			Konstrukcja stalowa bramownicy	Pęknięcie spoiny płaskownika na słupie od strony skarpy oraz korozja pękniętej okolicy, powierzchniowa korozja konstrukcji	Oczyszczyć oraz naprawić okolicę pęknięcia, oczyścić i zakonserwować konstrukcję
			Oznakowanie drogowe	Wygięta tablica znaku drogowego	Nie dotyczy - zostanie wykonane w odrębnym zleceniu
13	13/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 350+370	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
14	14/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 349+750	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
15	15/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 347+730	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
16	16/2026	A4, jezdnia główna, kier. Katowice, km 365+965	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
			Oznakowanie drogowe	Korozja obejm. mocowania tablicy znaku – co najmniej 4 szt.	Nie dotyczy - zostanie wykonane w odrębnym zleceniu

Lp	Nr protokołu	Lokalizacja	Element	Opis / lokalizacja usterek	Zalecenie
17	17/2026	A4, jezdnia główna, kier. Kraków, km 346+139	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
18	19/2026	S1, jezdnia główna, kier. Cieszyn, km 548+500	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
19	20/2026	S1, jezdnia główna, kier. Cieszyn-Bielsko-Biała, km 549+000	Konstrukcja stalowa bramownicy	Gałęzie drzew wrosnięte w konstrukcję słupa	Przyciąć gałęzie drzew wrosnięte w konstrukcję słupa
20	21/2026	A4, jezdnia zbierająco-odprowadzająca, kier. Kraków, km 346+900	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
21	22/2026	ul. Obrzeżna Zachodnia, w. Mysłówice, kier. Brzezinka, między rondem a autostradą A4	Konstrukcja stalowa bramownicy	Stare mocowanie oznakowania	Usunąć stare mocowanie oznakowania
			Konstrukcja stalowa bramownicy – stęp	Widoczna odchyłka słupa od pionu	Wykonać kontrolny pomiar odchyłki słupa od pionu i odpowiednio wyprostować
22	24/2026	ul. Obrzeżna Zachodnia, w. Mysłówice, kier. Brzezinka, między Mysłowicami a rondem, przed łącznicą na Katowice	Fundamenty	Roślinność porastająca fundament	Usunąć (wykosić) roślinność w celu niedopuszczenia do jej rozrostu i wrastania w konstrukcję stalową.
			Konstrukcja stalowa bramownicy	Gałęzie drzew w obrębie konstrukcji rygla	Przyciąć gałęzie drzew w obrębie konstrukcji rygla

